Schlauch für Heißluftstation

Ersatz-Silikonschlauch für Heißluftstation
850B / 851 /702B / FR803B

Artikel-Nr.	**WL32482**
Modell	B1188
Hersteller	HAKKO
Hersteller-Artikel-Nr.	B 1188
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück