# Pannes à dessouder CMS (paire), pour Talon, série 500/302 °C

| N° d'article | WL13940 |
|---|---|
| mannequin | TATC-503 |
| Fabricant | METCAL |
| Fabricant Numéro d'article | TATC-503 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.metcal.com |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| température maximale de la panne de brasage | 302 °C |
| forme de pic | en forme de couteau |
| alignement de pointe | droit |

| | |
|---|---|
| pièce à main assortie | Talon Serie 500 |
| Conforme aux normes ESD | non |