Buse N2 Type D pour panne à souder T13 et T17



• pour les conseils de soudure T13 et T17-D08

Numéro d'article	**WL21714**
Modèle	B 2709
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	B 2709
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Série de produits	Buses à azote B
Série de conseils	B
Forme de la pointe	ronde
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	FM-2026
Conforme aux normes ESD	non