Panne à souder série 900M, D 4 mm, biseautée 45°



- Forme BC/C
- 45° biseauté

N° d'article	WL21776
mannequin	900M-T-4C
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	900M-T-4C
Informations sur le fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	900M
Série de panne à souder	900M
longueur de pic	17 mm
diamètre de la panne à souder	4 mm
forme de pic	ronde
alignement de pointe	biaisé
Pièce à main adaptée	907, 913FE, 951
pièce à main assortie	928, 937, 907, 701, 702B, 936, 933, 934
Conforme aux normes ESD	non