Panne à souder pour le soudage et les réparations, avec câble

• Fer à souder et à retravailler, avec câble

N° d'article	WL25535
mannequin	MFR-HSR
Fabricant	OKI
Fabricant Numéro d'article	MFR-HSR
Informations sur le fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type de pièce à main	fers à souder
conseils assortis	STP
contrôleur approprié	MFR-1100, MFR-2200
Conforme aux normes ESD	non