Panne à souder pour le soudage et les réparations, avec câble



• Fer à souder et à retravailler, avec câble

Numéro d'article	**WL25535**
Modèle	MFR-HSR
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	MFR-HSR
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pièce à main (type)	fers à souder
Conseils de correspondance	STP
Unité de commande correspondante	MFR-1100, MFR-2200
Conforme aux normes ESD	non