WXHAP 200 Set, fer à souder à air chaud avec support de sécurité, 200 W



- LED d’indication bleue
- Mémoire interne de paramètres (zéro tolérance)
- Flux d’air sans ions
- Famille de pannes adaptées F, R, D, Q
- Compatible WX

Numéro d'article	**WL34771**
Modèle	WXHAP 200 Set
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0052712099N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Pouvoir	200 W
Tension	24 V
Volume d'air (max.)	20 l/min
Pièce à main (type)	fer à souder à air chaud
Plage de température °C	100 – 550 °C
Plage de température °F	200 – 999 °F
Conseils de correspondance	F, R, D, Q
Précision de la température °F	±54 °F
Plateau(x) inclus	WDH 30
Buse(s) incluse(s)	R04, R06
Pistolet à air chaud inclus	WXHAP 200
Unité de commande correspondante	WXA 2, WXR 3
Conforme aux normes ESD	oui