Panne à souder



• Panne à souder longue durée avec revêtement ERSADUR pour les stations de soudage ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Version avec le fer à souder Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC und PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA avec le fer à souder Power tool, TWIN 80 A avec le fer à souder Ergo tool, ELS 8000
• Unité d'emballage avec 1 pointe à souder 1 dans un emballage SB

Numéro d'article	**WL36100**
Modèle	832BD
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	0832BD/SB
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur	46 mm
Longueur avec emballage	90 mm
Largeur avec emballage	60 mm
Hauteur avec emballage	10 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Longueur totale	46 mm
Série de produits	832
Conforme RoHS	oui
Série de conseils	832
Diamètre intérieur (arbre)	6,6 mm
Diamètre extérieur (arbre)	8,5 mm
Diamètre de la pointe à souder	1 mm
Forme de la pointe	pointe de crayon
Alignement des pointes	droit
Revêtement de la pointe à souder	panne à souder continue
Pièce à main assortie	BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
Conforme aux normes ESD	non