RTP 020 G Pico Panne à Souder, Panne pour Dépôt, 2,0 mm

Panne active RT Pico très haute performance pour les plus petits composants 0402 jusqu'à 01005
• RT Pico pannes pour des WXPP / WXMP MS fers à Souder
• Pannes haute performance pour très petits composants : de 0402 à 01005
• Pour le brasage de précision des plus petits composants dans (Aérospatiale, Applications militaires (versions MS uniquement), Électronique, Capteurs, Dispositifs médicaux, Automobile)
• Distance panne-manche courte

N° d'article	**WL63557**
mannequin	RTP 020 G
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0050104899
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
diamètre	2,4 mm
électricité	40 W
type de pic	HM
étagère adaptée	WSR 208
Série de panne à souder	RTP
Technologie des éléments chauffants	Active Tip
longueur de pic	16,6 mm
largeur de pic	2 mm
forme de pic	dépôt de soudure
alignement de pointe	droit
fer à souder assorti	WXPP
Pièce à main adaptée	WXPP
pièce à main assortie	WXPP

Conforme aux normes ESD	oui