Buse à azote K pour pannes à souder N2

• pour pannes à souder N2 T39 format BL02 / IL02 / ILS015

Numéro d'article	**WL74383**
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	B 5333
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme aux normes ESD	non