

Douille pour panne pour remplacement WSP 80



Tip sleeve replacement for quick change on WSP 80 / FE 75 / WSFP 5 / WXP 80 soldering irons

- Pour un remplacement rapide de la panne à souder encore chaude sur le fer à souder WSP 80
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, ranger la panne à souder et la gaine de la pointe dans son logement de sécurité

Numéro d'article	WL16706
Modèle	T0058744710
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0058744710N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2

Products for the electronic industry



DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pièce à main assortie	FE 75, WSFP 5, WSP 80, WXP 80

