


Panne à souder CT2 F8 en forme de burin 425°C, 10 mm



N° d'article	WL16740
mannequin	CT2 F8
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0054241899N
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série CT2
type de pic	HM
Série de panne à souder	CT2
largeur de pic	10 mm
Largeur au centre en pouces	0,394 in
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Température de pointe	425 °C
Pièce à main adaptée	W 201
pièce à main assortie	W 201
Conforme aux normes ESD	non