



Panne à souder CT5 DX8 en forme de burin arqué 425°C, 5 mm



N° d'article	WL18261
mannequin	CT5 DX8
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0054213899
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série CT5
type de pic	HM
Série de panne à souder	CT5
largeur de pic	5 mm
Largeur au centre en pouces	0,197 in
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	coudé
Température de pointe	425 °C
Pièce à main adaptée	W 61
pièce à main assortie	W 61
Conforme aux normes ESD	non