


Panne à souder pour independent 130



Panne à souder biseautée pour independent 130

Numéro d'article	WL21842
Modèle	G132VN
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	OG132VN/SB
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur avec emballage	90 mm
Largeur avec emballage	60 mm
Hauteur avec emballage	10 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	G132
Conforme RoHS	oui
Série de conseils	132
Diamètre de la pointe à souder	4,8 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Revêtement de la pointe à souder	nickelé

Pièce à main assortie	MULTITIP 08
Pièce à main assortie	Independent 130
Conforme aux normes ESD	non