

## HAP 1 Set, fer à souder à air chaud avec appui de sécurité, 100 W



- Flux d'air chaud, sans ions
- Activatin par bouton
- Famille de pannes F, R, D, Q
- Compatible WT
- Fourchette thermique (selon l'outil) °C : 93 - 537
- Fourchette thermique (selon l'outil) °F: 200 - 999

Numéro d'article	WL23788
Modèle	HAP 1 Set
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0052711899N

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

WELLER Tools GmbH  
Carl-Benz-Strasse 2  
DE-74354 Besigheim  
www.weller-tools.com

Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Batterie incluse	non
Pouvoir	100 W
Tension	24 V
Pièce à main (type)	fer à souder à air chaud
Plage de température °C	50 – 550 °C
Plage de température °F	150 – 999 °F
Conseils de correspondance	F, R, D, Q
Précision de la température °F	±80 °F
Plateau(x) inclus	WDH 30
Buse(s) incluse(s)	R04
Pistolet à air chaud inclus	HAP 1
Unité de commande correspondante	PU WAD 101, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Conforme aux normes ESD	oui

