

Pointe de réparation de la série RxP, en forme de lame, largeur 10 mm



Les cartouches de pannes de soudage RxP-Blade/Quad sont des pannes de réparation pour les systèmes de soudage Metcal de la série MFR. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. Les cartouches RFP ont une température nominale de 390 °C. Metcal recommande la série de température RFP pour la plupart des applications. Il existe cependant une gamme de température plus élevée, appelée RCP, nominale 450 °C, pour les applications à haute température et à forte contrainte thermique. Elles peuvent être utilisées avec de la soudure avec ou sans plomb. La "Metcal SmartHeat®-Technology" adapte la puissance pendant le brasage en fonction de l'application.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées
- convient aux séries MFR-1100 et MFR-220

Numéro d'article	WL27544
Modèle	RCP-BL1
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	RCP-BL1
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série RxP
Type de pointe	Rework-Lötklängen
Température (max.)	471 °C
Série de conseils	RxP
Longueur de la pointe	9,14 mm
Largeur de la pointe	10 mm
Épaisseur de la pointe	0,5 mm
Forme de la pointe	en forme de lame
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	MFR-H1-SC
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Largeur de la pointe
WL27544	10 mm
WL27545	15,6 mm
WL27546	22,1 mm