


Panne à souder pour Multitip C25



- Panne à souder pour ERSA et et Multitip C25
- Emballage contenant 1 pannes à souder longue durée dans un emballage SB

Numéro d'article	WL36066
Modèle	172KD
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	0172KD/SB
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur	60 mm
Longueur avec emballage	88 mm
Largeur avec emballage	62 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur totale	60 mm
Batterie incluse	non
Série de produits	172
Conforme RoHS	oui
Série de conseils	172

Diamètre intérieur (arbre)	5 mm
Diamètre extérieur (arbre)	7,5 mm
Diamètre de la pointe à souder	3,1 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Revêtement de la pointe à souder	panne à souder continue
Pièce à main assortie	MULTITIP 25
Conforme aux normes ESD	non