

Panne ERSADUR-LF, en forme de burin 0,4 mm 102CDLF04/SB



Numéro d'article	WL36123
Modèle	102CD-LF04
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	102CDLF04/SB
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de conseils	102
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit

Products for the electronic industry



Pièce à main assortie

loetkolben

Conforme aux normes ESD

non

