

Panne à souder pour i-CON

- Ersa i-Tip série de pannes à souder longue durée avec revêtement ERSADUR-LF pour l'i-TOOL
- Emballage SB contenant 1 panne à souder

N° d'article	WL36130
mannequin	102CD-LF18L
Fabricant	ERSA
Fabricant Numéro d'article	0102CDLF18L/SB
Informations sur le fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
longueur	35 mm
Longueur avec emballage	100 mm
Largeur avec emballage	70 mm
Hauteur avec emballage	5 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
longueur totale	35 mm
ligne de produits	102
Conforme à la directive RoHS	oui
Série de panne à souder	102
Diamètre intérieur de la tige	3,5 mm
Diamètre extérieur Queue	5,2 mm
diamètre de la panne à souder	1,8 mm
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Revêtement Pointe à souder	panne à souder continue
Pièce à main adaptée	i-TOOL, i-TOOL NANO, i-TOOL PICO
pièce à main assortie	i-Tool
Conforme aux normes ESD	non