

Panne à souder burin 30° 1,0mm (0,04")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Pour : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
 - Série de pannes à souder M
 - Conforme RoHS / sans plomb
- Remplace Metcal réf. STTC-825

| | |
|---------------------------------------|---|
| N° d'article | WL37960 |
| mannequin | M8CH178 |
| Fabricant | THERMALTRONICS |
| Fabricant Numéro d'article | M8CH178 |
| Longueur avec emballage | 174 mm |
| Largeur avec emballage | 35 mm |
| Hauteur avec emballage | 12 mm |
| Longueur avec emballage en pouces | 6,9 in |
| Largeur avec emballage en pouces | 1,4 in |
| Hauteur avec emballage en pouces | 0,5 in |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| ligne de produits | Série de pannes à souder M, 420°C - 475°C |
| Plage de température °C | 420 – 475 °C |
| Pointe à souder ou pointe à dessouder | Pointe à souder |
| longueur de pic | 9 mm |
| longueur de pic en pouces | 0,35 in |
| largeur de pic | 1 mm |
| Largeur au centre en pouces | 0,04 in |
| forme de pic | en forme de burin |
| alignement de pointe | droit |
| pièce à main assortie | SHP-1 |