

Panne à souder burin 30° 2,40mm (0,09")



- Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
- Série de pannes à souder P
- Conforme RoHS / sans plomb

Numéro d'article	WL38011
Modèle	P60CH024
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	P60CH024
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série de pannes à souder P, 325°C - 358°C
Plage de température °C	325 – 358 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Longueur de la pointe	13 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,51 in
Largeur de la pointe	2,4 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,09 in
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	fléchi
Pièce à main assortie	SHP-P, SHP-PM