

Panne à souder lame 10,41mm (0,41")



- Série P de pannes à souder
 - Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
 - Conforme RoHS / sans plomb
- Remplace Metcal réf. RFP-BL1

Numéro d'article	WL38120
Modèle	PM75LB125
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	PM75LB125
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série de pannes à souder P, 350°C - 398°C
Plage de température °C	350 – 398 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	Série P
Longueur de la pointe	9 mm

Longueur de la pointe en pouces	0,35 in
Largeur de la pointe	10,41 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,41 in
Forme de la pointe	en forme de lame
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	SHP-P, SHP-PM
Conforme aux normes ESD	non