


## Panne à souder lame 22,1mm (0,87")



- Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
  - Série de pannes à souder P
  - Conforme RoHS / sans plomb
- Remplace Metcal réf. RCP-BL3

<b>N° d'article</b>	<b>WL38168</b>
mannequin	PM80LB127
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	PM80LB127
Longueur avec emballage	183 mm
Largeur avec emballage	87 mm
Hauteur avec emballage	11 mm
Longueur avec emballage en pouces	7,2 in
Largeur avec emballage en pouces	3,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,4 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à souder P, 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	Pointe à souder
longueur de pic	9 mm
longueur de pic en pouces	0,35 in
largeur de pic	22,1 mm
Largeur au centre en pouces	0,87 in
forme de pic	en forme de lame
alignement de pointe	droit

pièce à main assortie

SHP-P, SHP-PM

