

## Adaptateur de câble USB, UC1000

---



---

Câble de connexion pour la communication de données entre un PC (ou un système informatique) et les stations JBC sans connexion USB externe.

Il sert à la mise à jour du logiciel de la station, à l'enregistrement des températures et à la gestion des paramètres de la station.

Remarque: Si la station dispose d'un port USB externe, vous avez besoin d'un câble standard USB-AB pour relier la station au PC.

- Poids net : 0,05 kg (0.11lb)

### - DIMENSIONS ET POIDS

- Paquet

- 277 x 73 x 50 mm / 0,12 kg.

- 10,91 x 2,87 x 1,97 pouces / 0,26 lb

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL71787</b>
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	UC1000
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	277 mm
Largeur avec emballage	73 mm
Hauteur avec emballage	50 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

