

Manicotto di ricambio per WSP 80



Sostituzione del manicotto della punta per la sostituzione rapida dei saldatori WSP 80 / FE 75 / WSFP 5 / WXP 80

- Per cambiare rapidamente la punta di saldatura a caldo del saldatore WSP 80
- Quando non è in uso, la punta di saldatura viene posizionata nel supporto di sicurezza con il manicotto della punta

Articolo n.	WL16706
Modello	T0058744710
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0058744710N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim

www.weller.eu

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Manipolo corrispondente	FE 75, WSFP 5, WSP 80, WXP 80

