

Tester ESD Tester di messa a terra del personale PGT 120



Il tester per la messa a terra del personale PGT® 120 di Warmbier controlla le resistenze di messa a terra del personale per la messa a terra del polso e la messa a terra delle scarpe per il monitoraggio dell'accesso alle aree protette elettrostaticamente (EPA).

- Il risultato del test viene segnalato visivamente e acusticamente. Un ulteriore contatto relè a potenziale zero consente l'attivazione ad es. di un apriporta o di un tornello per il controllo degli accessi
- Alimentazione tramite batteria integrata o alimentatore a spina
- Prova di messa a terra del cinturino da polso, prova della scarpa destra e sinistra possibile contemporaneamente con circuiti di misura separati
- Controllo separato della resistenza alla perdita del personale tramite la scarpa sinistra e la scarpa destra
- In collegamento con sistemi di separazione delle persone (p.es. tornelli) la misurazione delle calzature può essere effettuata in "modalità a mani libere" senza azionare la piastra di contatto
- Tensione di prova 30 V, 50 V o 100 V (impostazione standard)
- I valori limite inferiori possono essere disattivati

- Può essere utilizzato come unità da tavolo o a parete (la console a parete opzionale è necessaria per le unità a parete)
- Valori limite regolabili tramite dip-switch.

Articolo n.	WL23816
Modello	PGT120
Produttore	WARMBIER
Codice articolo del produttore	7100.PGT120
Dati del produttore GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Lunghezza	150 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	65 mm
Contenuto della confezione	PGT120 Elettrodo per calzature Certificato di taratura di fabbrica Istruzioni per l'uso (tedesco/inglese) Batteria da 9 V Alimentatore 230 VAC
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	Sì
Conforme alle ESD	Sì