

Adattatore cavo USB UC1000, connessione diretta al PC delle stazioni JBC senza USB



Cavo di collegamento per la comunicazione dei dati tra il PC (o il sistema informatico) e le stazioni JBC senza connessione USB esterna.

Viene utilizzato per aggiornare il software della stazione, registrare le temperature e gestire i parametri della stazione.

Nota: se la stazione dispone di una connessione USB esterna, è necessario un cavo USB-AB standard per collegare la stazione al PC.

- Peso netto: 0,05 kg (0,11 lb)
- DIMENSIONI E PESO
- Pacchetto
- 277 x 73 x 50 mm / 0,12 kg.
- 10,91 x 2,87 x 1,97 pollici / 0,26 libbre.

Articolo n.	WL71787
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	UC1000
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	277 mm
Larghezza con imballaggio	73 mm
Altezza con imballaggio	50 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No