

## Adapter kabla USB UC1000, bezpośrednie połączenie stacji JBC z komputerem PC bez USB

---



---

Kabel połączeniowy do komunikacji danych między komputerem (lub systemem informatycznym) a stacjami JBC bez zewnętrznego złącza USB.

Służy do aktualizacji oprogramowania stacji, rejestracji temperatur i zarządzania parametrami stacji.

Uwaga: Jeśli stacja posiada zewnętrzne złącze USB, do podłączenia stacji do komputera potrzebny jest standardowy kabel USB-AB.

- Waga netto: 0,05 kg (0,11lb)

- WYMIARY I WAGA

- Pakiet

- 277 x 73 x 50 mm / 0,12 kg.

• 10,91 x 2,87 x 1,97 in / 0,26 lb.

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL71787</b>
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	UC1000
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	277 mm
Szerokość z opakowaniem	73 mm
Wysokość z opakowaniem	50 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

