

USB-Kabeladapter UC1000, direkter PC-Anschluss von JBC Stationen ohne USB



Verbindungskabel für die Datenkommunikation zwischen PC (oder Informatiksystem) und den JBC-Stationen ohne externen USB-Anschluss.

Es dient zur Aktualisierung der Stations-Software, zur Registrierung der Temperaturen und zur Verwaltung der Stationsparameter.

Hinweis: Wenn die Station über einen externen USB-Anschluss verfügt, benötigen Sie ein Standardkabel USB-AB, um die Station mit dem PC zu verbinden.

- Nettogewicht: 0,05 kg (0.11lb)
- ABMESSUNGEN UND GEWICHT
- Paket
- 277 x 73 x 50 mm / 0,12 kg.

• 10,91 x 2,87 x 1,97 Zoll / 0,26 lb

Artikel-Nr.	WL71787
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	UC1000
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge mit Verpackung	277 mm
Breite mit Verpackung	73 mm
Höhe mit Verpackung	50 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück