

Outil de maintenance pour DSX 80 et DXV 80



Cleaning tool DS205 for DSX80 and DSX120
Pour nettoyer les buses aspirantes et pour remplacer les buses

Numéro d'article	WL16391
Modèle	T0051350099
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0051350099N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Contenu de la livraison	T0058748861N Poignée T0051350199 Kit d'aiguilles de rechange
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non

Products for the electronic industry

