

HAP 1, fer à souder à air chaud, 100 W



- Hot air flow ion-free
- Activation via finger switch
- Lace family F, R, D, Q
- WT compatible
- Temperature range (depending on tool) °C: 93 - 537
- Temperature range (tool-dependent) °F: 200 - 999

N° d'article	WL16466
mannequin	HAP 1
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0052711599N
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
électricité	100 W
Tension	24 V
Volume d'air max	10 l/min
Type de pièce à main	fer à souder à air chaud
Plage de température °C	50 – 550 °C
Plage de température °F	150 – 950 °F
étagère adaptée	WDH 30

conseils assortis	F, R, D, Q
buses incluses	R06
contrôleur approprié	PU WAD 101, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Conforme aux normes ESD	non

