


## Panne à souder pour FM2027 et FM2028, D 0,2 mm



- avec chauffage intégré
- forme courte

N° d'article	WL22941
mannequin	T15-JS02
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	T15-JS02
Informations sur le fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaiseid www.kullik.com/
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Products for the electronic industry



ligne de produits	T12
Série de panne à souder	T15
diamètre de la panne à souder	0,2 mm
forme de pic	pointu
alignement de pointe	coudé
Pièce à main adaptée	FM-2027, FM-2028
pièce à main assortie	FM 2027, FM2028
Conforme aux normes ESD	non

