


Panne à souder pour FM2027 et FM2028, D 15,8 x 15,8 mm



- avec chauffage intégré
- Chauffé sur 4 côtés

N° d'article	WL23160
mannequin	T12-1208
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	T15-1208
Informations sur le fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	T12
Série de panne à souder	T15
dimensions maximales	15,8 x 15,8 mm

forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Pièce à main adaptée	FM-2027, FM-2028
pièce à main assortie	FM 2027, FM2028
Conforme aux normes ESD	non

