

Panne à souder pour ERSA 200



- Panne à souder pour ERSA 200
- Emballage contenant 1 panne à souder dans un emballage SB

N° d'article	WL23486
mannequin	202MD
Fabricant	ERSA
Fabricant Numéro d'article	0202MD/SB
Informations sur le fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
longueur	115 mm
Longueur avec emballage	135 mm
Largeur avec emballage	38 mm

Products for the electronic industry



Hauteur avec emballage	38 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
longueur totale	115 mm
ligne de produits	202
Conforme à la directive RoHS	oui
Série de panne à souder	202
Diamètre extérieur Queue	13,8 mm
diamètre de la panne à souder	18 mm
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Revêtement Pointe à souder	panne à souder continue
Pièce à main adaptée	Ersa 200
pièce à main assortie	200
Conforme aux normes ESD	non