


## Panne à souder pour ERSA 300



- Panne à souder pour ERSA 300
- Emballage contenant 1 panne à souder dans un emballage SB

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | WL23488                                                                   |
| Modèle                        | 302MD                                                                     |
| Fabricant                     | ERSA                                                                      |
| Numéro d'article du fabricant | 0302MD/SB                                                                 |
| Données du fabricant du GPSR  | ERSA GmbH<br>Leonhard-Karl-Strasse 24<br>DE-97877 Wertheim<br>www.ersa.de |
| Longueur                      | 120 mm                                                                    |
| Longueur avec emballage       | 135 mm                                                                    |
| Largeur avec emballage        | 38 mm                                                                     |
| Hauteur avec emballage        | 38 mm                                                                     |
| Unité de vente                | 1 pièce                                                                   |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                   |
| Longueur totale               | 120 mm                                                                    |
| Batterie incluse              | non                                                                       |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Série de produits                | 302                     |
| Conforme RoHS                    | oui                     |
| Série de conseils                | 302                     |
| Diamètre intérieur (arbre)       | 2 mm                    |
| Diamètre extérieur (arbre)       | 19,6 mm                 |
| Diamètre de la pointe à souder   | 25 mm                   |
| Forme de la pointe               | en forme de burin       |
| Alignement des pointes           | droit                   |
| Revêtement de la pointe à souder | panne à souder continue |
| Pièce à main assortie            | ERSA 300                |
| Conforme aux normes ESD          | non                     |