

Panne à souder de la série XT, en forme de burin, 0,8 x 0,4 mm



- Pannes XH pour fers à souder WXP, WXP 120, WP 120
- Pour les soudages ayant un besoin élevé en chaleur et de gros points de soudure.

N° d'article	WL25163
mannequin	XT H
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0054471399
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
diamètre	6 mm
ligne de produits	Série XT
type de pic	HM
Série de panne à souder	XT
Technologie des éléments chauffants	Fast Response
longueur de pic	37 mm
longueur de pic en pouces	1,457 in

largeur de pic	0,8 mm
Largeur au centre en pouces	0,031 in
épaisseur de pic	0,4 mm
Épaisseur de pic en pouces	0,02 in
diamètre de la panne à souder	6 mm
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Pièce à main adaptée	WP 120, WP 120IG, WXP 120
pièce à main assortie	WXP 120, WP 120, WP 120IG
Conforme aux normes ESD	non