

Panne à souder de la série XNT, en forme de burin, 0,8 x 0,4 mm



- Pannes XNT pour fers à souder WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65
- Pour les soudages ayant un besoin élevé en chaleur et de gros points de soudure.

N° d'article	WL26937
mannequin	XNT H
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0054485999
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
diamètre	4,75 mm
ligne de produits	Série XNT
type de pic	HM
Série de panne à souder	XNT
Technologie des éléments chauffants	Fast Response
longueur de pic	28 mm
longueur de pic en pouces	1,102 in
largeur de pic	0,8 mm

Largeur au centre en pouces	0,031 in
épaisseur de pic	0,4 mm
Epaisseur de pic en pouces	0,016 in
diamètre de la panne à souder	4,75 mm
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Pièce à main adaptée	WP65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
pièce à main assortie	WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65
Conforme aux normes ESD	non