


Filtre de rechange pour MFR-H5-DS, UE = 5 pièces



Filtres de raccordement de rechange pour les systèmes MFR-WSDSX et MFR-PS1300 avec pièce à main MFR-H5-DS. Paquet de 5 pièces.

Numéro d'article	WL30428
Modèle	AC-VPF
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	AC-VPF
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	5 pièce

Conforme aux normes ESD

non

