

## WXHAP 200 Set, fer à souder à air chaud avec support de sécurité, 200 W



- LED d'indication bleue
- Mémoire interne de paramètres (zéro tolérance)
- Flux d'air sans ions
- Famille de pannes adaptées F, R, D, Q
- Compatible WX

N° d'article	WL34771
mannequin	WXHAP 200 Set
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0052712099N
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2  
DE-74354 Besigheim  
www.weller.eu

Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
électricité	200 W
Tension	24 V
Volume d'air max	20 l/min
Type de pièce à main	fer à souder à air chaud
Plage de température °C	100 – 550 °C
Plage de température °F	200 – 999 °F
conseils assortis	F, R, D, Q
Précision de température °F	±54 °F
stockage inclus	WDH 30
buses incluses	R06, R04
Piston à air chaud confiné	WXHAP 200
contrôleur approprié	WXA 2, WXR 3
Conforme aux normes ESD	oui

