


Panne à souder pour ERSA 80 et 80 S



- Panne à souder pour ERSA 80 et 80 S
- Emballage contenant 1 pannes à souder longue durée dans un emballage SB

Numéro d'article	WL36058
Modèle	082JD
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	0082JD/SB
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur	119 mm
Longueur avec emballage	168 mm
Largeur avec emballage	62 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Longueur totale	119 mm
Série de produits	082
Conforme RoHS	oui
Série de conseils	082
Diamètre extérieur (arbre)	7,8 mm
Diamètre de la pointe à souder	4,8 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	coudé
Revêtement de la pointe à souder	panne à souder continue
Pièce à main assortie	Ersa 80 S
Pièce à main assortie	80 S
Conforme aux normes ESD	non