


Panne à souder pour i-CON



- ERSA i-Tip série de pannes à souder longue durée avec revêtement ERSADUR-LF pour l'i-TOOL
- Emballage SB contenant 1 panne à souder

Numéro d'article	WL36131
Modèle	102CD-LF20
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	0102CDLF20/SB
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur	31 mm

Products for the electronic industry













Longueur avec emballage	100 mm
Largeur avec emballage	70 mm
Hauteur avec emballage	5 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur totale	30,5 mm
Série de produits	102
Conforme RoHS	oui
Série de conseils	102
Diamètre intérieur (arbre)	3,5 mm
Diamètre intérieur (arbre) Diamètre extérieur (arbre)	3,5 mm 5,2 mm
Diamètre extérieur (arbre)	5,2 mm
Diamètre extérieur (arbre) Diamètre de la pointe à souder	5,2 mm 2 mm
Diamètre extérieur (arbre) Diamètre de la pointe à souder Forme de la pointe	5,2 mm 2 mm en forme de burin
Diamètre extérieur (arbre) Diamètre de la pointe à souder Forme de la pointe Alignement des pointes	5,2 mm 2 mm en forme de burin droit
Diamètre extérieur (arbre) Diamètre de la pointe à souder Forme de la pointe Alignement des pointes Revêtement de la pointe à souder	5,2 mm 2 mm en forme de burin droit panne à souder continue







