

## Panne à souder pointue arquée 30° 0,51mm (0,02")



- Pour : TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme RoHS / sans plomb
- Série de pannes K / Série 600

Type de pointe : en forme de burin, fortement courbée 30°

Numéro d'article	WL37591
Modèle	K60SB005
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	K60SB005
Longueur avec emballage	117 mm
Largeur avec emballage	33 mm
Hauteur avec emballage	13 mm
Longueur avec emballage en pouces	4,6 in
Largeur avec emballage en pouces	1,3 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série de pannes à souder K 325°C - 358°C
Plage de température °C	325 – 358 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Longueur de la pointe	11,8 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,46 in
Largeur de la pointe	0,51 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,02 in
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	fléchi

Products for the electronic industry













Pièce à main assortie

SHP-K, SHP-KM











2/2