

Panne à souder lame 15,75mm (0,62")

- Pour : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
 - Série de pannes à souder M
 - Conforme RoHS / sans plomb
- Remplace Metcal réf. SMTC-861

N° d'article	WL37990
mannequin	M8LB126
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	M8LB126
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à souder M, 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	Pointe à souder
longueur de pic	9 mm
longueur de pic en pouces	0,35 in
largeur de pic	15,75 mm
Largeur au centre en pouces	0,62 in
forme de pic	en forme de lame
alignement de pointe	droit
pièce à main assortie	SHP-1