

Panne à souder biseautée 60° 1,8mm (0,07")



- Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
- Série de pannes à souder P
- Conforme RoHS / sans plomb

Numéro d'article	WL38042
Modèle	PM60BS602
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	PM60BS602
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série de pannes à souder P, 325°C - 358°C
Plage de température °C	325 – 358 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Longueur de la pointe	6,4 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,25 in
Largeur de la pointe	1,8 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,07 in
Forme de la pointe	conique

Alignement des pointes	biaisé
Pièce à main assortie	SHP-P, SHP-PM
Conforme aux normes ESD	non