

Panne à souder en forme de lame 4,83mm (0,19"), zone étamée étendue 5,84mm (0,23")



- Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
 - Série de pannes à souder P
 - Conforme RoHS / sans plomb
- Remplace Metcal réf. STP-DRK50

N° d'article	WL38071
mannequin	PM60DS526
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	PM60DS526
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à souder P, 325°C - 358°C
Plage de température °C	325 – 358 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	Pointe à souder
longueur de pic	16 mm
longueur de pic en pouces	0,63 in
largeur de pic	4,83 mm
Largeur au centre en pouces	0,19 in
forme de pic	en forme de couteau
alignement de pointe	droit

pièce à main assortie

SHP-P, SHP-PM

