

Panne à souder pour i-Tool, Wick-Tip, 10 mm



- Convient pour le fer à souder i-Tool (i-Tool) de la station de soudage i-CON dans les versions 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC et 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC, 01C2100VXT
- Série ERSA i-Tip de pointes à souder permanentes avec revêtement ERSADUR-LF pour le i-TOOL

N° d'article	WL44615
mannequin	0102ZDLF100/SB
Fabricant	ERSA
Fabricant Numéro d'article	0102ZDLF100/SB
Informations sur le fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de

longueur	48 mm
Longueur avec emballage	145 mm
Largeur avec emballage	80 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	102
Conforme à la directive RoHS	oui
Série de panne à souder	102
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Pièce à main adaptée	i-TOOL, i-TOOL NANO, i-TOOL PICO
pièce à main assortie	i-Tool
Conforme aux normes ESD	non