

## RTP 002 C Pico Panne à Souder, Panne Forme Conique 0,2 mm



Panne active RT Pico très haute performance pour les plus petits composants 0402 jusqu'à 01005

- RT Pico pannes pour des WXPP / WXMP MS fers à Souder
- Pannes haute performance pour très petits composants : de 0402 à 01005
- Pour le brasage de précision des plus petits composants dans (Aérospatiale, Applications militaires (versions MS uniquement), Électronique, Capteurs, Dispositifs médicaux, Automobile)
- Distance panne-manche courte

Numéro d'article	WL63564
Modèle	RTP 002 C
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0050103399
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre	2,4 mm
Pouvoir	40 W
Support assorti	WSR 208
Série de conseils	RTP













Technologie des éléments chauffants	Active Tip
Longueur de la pointe	16,3 mm
Largeur de la pointe	0,1 mm
Diamètre de la pointe à souder	0,1 mm
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	droit
Fer à souder adapté	WXPP
Pièce à main assortie	WXPP
Pièce à main assortie	WXPP
Conforme aux normes ESD	oui







