

RTP 002 C X MS Pico Panne à Souder, Panne Forme Conique 0,2 mm, MIL-SPEC



Panne active RT Pico MIL-SPEC très haute performance pour les plus petits composants 0402 jusqu'à 01005

- RT Pico pannes pour des WXPP / WXMP MS fers à Souder
- Pannes haute performance pour très petits composants : de 0402 à 01005
- Pour le brasage de précision des plus petits composants dans (Aérospatiale, Applications militaires (versions MS uniquement), Électronique, Capteurs, Dispositifs médicaux, Automobile)
- Norme MIL-SPEC / IPC (potential libre, versions MS)
- Distance panne-manche courte

N° d'article	WL63572
mannequin	RTP 002 C X MS
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0050101899
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
diamètre	2,4 mm
électricité	40 W
type de pic	MS
étagère adaptée	WSR 208

Products for the electronic industry













Série de panne à souder	RTP-MS
Angle de la panne de soudure	30 °
Technologie des éléments chauffants	Active Tip
longueur de pic	21,3 mm
largeur de pic	0,2 mm
diamètre de la panne à souder	0,2 mm
forme de pic	conique
alignement de pointe	fléchi
fer à souder assorti	WXPP MS
Pièce à main adaptée	WXPP MS
pièce à main assortie	WXPP MS
Conforme aux normes ESD	oui









