

Panne ERSADUR, 10 mm



Pannes à souder Ersa avec revêtement ERSADUR breveté - conçues pour les applications industrielles exigeantes pour une utilisation durable.

La protection contre la corrosion et l'oxydation assure une longue durée de vie de la panne.

Tip'n'Turn est le concept breveté pour l'union de la panne et de l'élément chauffant. La fermeture à baïonnette permet de changer rapidement la panne, même lorsqu'elle est chaude, soit à l'aide du support 0A58, soit à la main.

Cette pointe à souder est adaptée aux outils de soudage suivants : i-TOOL TRACE

- 10,0 mm
- revêtement ERSADUR
- longue durée de vie de la panne
- concept Tip'n'Turn
- fermeture à baïonnette

N° d'article	WL70153
Fabricant	ERSA
Fabricant Numéro d'article	0142CDLF100/SB
Informations sur le fabricant du GPSR	ERSA GmbH

Products for the electronic industry



	Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur avec emballage	100 mm
Largeur avec emballage	60 mm
Hauteur avec emballage	5 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme à la directive RoHS	oui
Série de panne à souder	142
Diamètre intérieur de la tige	3,5 mm
Diamètre extérieur Queue	5,2 mm
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
Pièce à main adaptée	i-TOOL TRACE
pièce à main assortie	i-Tool Trace
Conforme aux normes ESD	non
largeur de lame	10 mm