


Panne T51-L6, SOP en forme de spatule



- Forme de la panne : SOP, spatule
- largeur : 6mm

Numéro d'article	WL75388
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	T51-L6
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeld www.kullik.com/
Largeur	6 mm
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 set

Products for the electronic industry



Couleur	gris
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non